

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Aldea El Carrizo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0036-43	FECHA:	05/11/2024




NOTA: Demolición del muro perimetral en mal estado para su mejoramiento.



NOTA: Instación de tubería para la colocación de los baños lavables




NOTA: Desalojo de la pila de dos lavanderos en mal estado



NOTA: sanjeo para comenzar a levantar el muro de contención



NOTA: Mejoramiento de polleton



NOTA: cambiando los tubos de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

