


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Aldea EL Carrizo,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0036-43	FECHA:	22/11/2024



NOTA construcción de muro perimetral.




NOTA Colocación de los baños lavables




mejoramiento de la pila de la cocina



Construcción del muro de contención



contrucción de poletón



sustitucion de la chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*(Signature)*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*(Signature)*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

