

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHINCHINTOR, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0040-45	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: PISO



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Benedicla Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHINCHINTOR, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0040-45	FECHA:	23 de febrero de 2024




Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 3: REPARACION DE CUCINA



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Benedicta Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OMP



Josue Toruente
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

