

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CUJE, ALDEA ESTANZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0041-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2024



NOTA: Mejoramiento de cocina, techo puerta y ventana,



NOTA: Mejoramiento de piso de concreto, estufa rural, instalación de agua.



NOTA: Mejoramiento de sanitarios, piso de concreto, techo, puertas.



NOTA: Mejoramiento e Instalación de tubería pvc, llaves y accesorios sanitarios.



NOTA: instalacion de tuberia pvc, mejoramiento fosa, y para agua potable.



NOTA: Mejoramiento de paredes de sanitarios, y techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

William M R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

