

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CUJE, ALDEA ESTANZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0041-43	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DEL 2024




NOTA: Mejoramiento de, puertas y ventana y meseta de ventana.



NOTA: Mejoramiento de cocina



Nota: Mejoramiento de estufa rural, piso de concreto en cocina.



NOTA: Instalación de tubería pvc, llaves y accesorios.



NOTA: Mejoramiento de piso en servicios sanitarios, instalación de tubería pvc y sus accesorios.



NOTA: Mejoramiento de puertas, y estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

William MR  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

