


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINITO, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0046-42	FECHA:	25/11/2024




SANITARIO INFANTIL



SANITARIO NORMAL



CAMBIO DE PORTON



MANTENIMIENTO DE PUERTA Y BARANDA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Chavéz S.
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINITO, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0046-42	FECHA:	25/11/2024




SANITARIOS




TRES HILADAS A MURO PERIMETRAL



CONTENCION DE TIERRA



MURO PERIMETRAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sandra Chauz S.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

