



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FQR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 11 0061-43	FECHA:	10/07/2024



REPELLO EN COCINA Y CONSTRUCCION DE UNA PLANCHA DE CONCRETO EN COCINA



FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES



CONSTRUCCION DE PILA DE DOS LAVADEROS EN COCINA



CONSTRUCCION DE BAÑOS CON TERRAZA



REPARACION DE COCINA



INSTALACION DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPEB



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

