



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TEMPISQUE, ALDEA ESCUINAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0384-43	FECHA:	27 DE JUNIO DEL 2024



Foto.1 Cambio de techo y estructura metalica a cocina



Foto.2 Repello cernido y chimenea a cocina



Foto.3 Reparacion de piso de concreto



Foto.4 Reparacion de sanitarios y puertas



Foto. 5 Instalacion de tasas de china a sanitarios



Foto 6: Construccion de una galera para actividades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  
**CASERIO TEMPISQUE COMAPA, JUTIAPA**

  
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**  
**CASERIO EL TEMPISQUE**  
**DIRECCION**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**CASA ESCUINAPA**  
**COMAPA JUTIAPA**