



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXCANAL II, ALDEA SAN CRISTÓBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0385-43	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Cocina



Foto 2: Piso de aulas y corredor



Foto 3: Reparación de pila y colocación de azulejo.



Foto 4: Colocación de planchas y azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

