



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXCANAL II, ALDEA SAN CRISTÓBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0385-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: Cocina




Foto 2: Piso de aulas y corredor






Foto 3: Reparación de pila y colocación de azulejo.



Foto 4: Colocación de planchas y azulejo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

