



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Madre Cacao, Aldea San José.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0390-43	FECHA:	6/06/2024



MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA



MEJORAMIENTO DE PAREDES DE COCINA



MEJORAMIENTO DE PISO DE COCINA



MEJORAMIENTO DE COCINA RURAL



MEJORAMIENTO DE TECHO DE AULAS



mejoramiento de puertas y ventanas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Registro de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEM



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público








ITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Madre Cacao, Aldea San José.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0390-43	FECHA:	6/06/2024



mejoramiento de baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

