

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAPARROZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 -11- 0400 -23	FECHA:	10/11/2024



Llevando las paredes de baños.



Instalación de baños y techado.



Fundición de cimiento de muro perimetral.



Levantado de muro perimetral.




NOTA: Muro perimetral Frontal.



NOTA: Muro perimetral con malla Frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Consejo de Padres de Familia <b>EORM Aldea Caparroza</b> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

