

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R. M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Guachipilín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0401-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se observa el techo de duralita rajado y filtra el agua.




Foto 2: Plancha de cocina quebrada, oxidada y rajada por el uso y el tiempo.



Foto 3: vidrios de las diferentes aulas quebrados lo cual permite el ingreso de agua de lluvia, polvo y diferentes animalitos volares.



Foto 4: Puestas de las diferentes aulas oxidadas, picadas y quebradas de las visagras y provoca inseguridad a las mismas.



Foto 5: Filtración de pilas y el agua se desperdicia y provoca suciedades.



Foto 6: Puertas oxidadas y quebradas de visagras, nos provoca inseguridad a la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del Presidente de la OPF

 DIRECCION
Firma y Sello Director Centro Educativo Público