

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0405-43	FECHA:	6 de septiembre 2024



FOTO 1 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura de puertas



FOTO 2 mantenimiento a estructura de metal de ventana y cambio de vidrios



FOTO 3 mantenimiento de balcones de metal




FOTO 4 pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 5 mantenimiento a estructuras (lijado, cambio de tubo, cepillado aplicación de pintura) a puertas de sanitarios



FOTO 6 Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Luisa Ramirez Vasquez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

