



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0405-43	FECHA:	25 de noviembre



Foto 1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura de puertas)



Foto 2 Mantenimiento a estructura de ventana de metal y sustitución de vidrios



Foto 3 Mantenimiento de balcones de metal




Foto 4 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado aplicación de pintura) a puertas de sanitarios



Foto 6 Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Luisa Ramirez Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público