



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educacion Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	a un Costado de la Supervision Educativa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2003-42	FECHA:	5/11/2024



NOTA: Levantado de paredes



NOTA: Levantado de paredes y columnas



NOTA: mueble de cocina y estufa rural



NOTA: Acera, ventana y puerta



NOTA: repello de baños



NOTA: Instalacion de baños y lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

