



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educacion Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	A un costado de la Supervision Educativa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2003-42	FECHA:	25/11/2024



NOTA:Mejoramiento de cocina, ventana, puerta, piso y lamina.



NOTA:Mejoramieno constuctivo de estufa rural completa, (plancha, Chimenea) mejoramiento mueble de cocina.



NOTA: Instalacion de nuevo Tinaco con su respectiva tuberia , llaves y accesorios



NOTA: Repello de servicios sanitarios



NOTA: Mejoramiento de estructura de techo, lamina y piso de concreto en baños



NOTA :Mejoramiento de puertas en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

