



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Copalapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo Nufed. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Ceseno Copalapa Aldea el Carrizo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-11-2270-46 | FECHA: | 20-05-24 |



Muro perimetral de block, con malla galvanizada con tubo HG soleras y columnas.



Levantado de paredes, repollo y cornido



Sustitución de lamina, por lamina troquelada al zinc calibre 26



Sustitución de Estufa rural completa incluye chimenea y plancha de Metal.



Losa de cemento para Cosina.



Deposito de agua 1,700.LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la CPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

