



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO No. 308	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUACHIPIILÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2307-45	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Sustitucion de ventanas



Reparacion de puertas




Mejoramiento de cocina



sustitución de estufa rural



REPARACION DE PUERTA DE BAÑO




Reparación de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

