

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 309	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casería San Juan, Aldea San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2337-45	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparacion de cocina incluye chimenea y placha de metal, sutitucion de comal de barro



Foto 3: fabricacion e instalacion de puerta de metal, balcon y ventanas para modulo de cocina



Foto 4: reparacion de planchas de oncreto de patio




Foto 5: sustitucion de canal PVC y bajajadas de agua pluvial



Foto 6: reparacion y construccion de cunetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público