



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Del Desarrollo NUFED NO. 46	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22112462-45	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Baño 1 en mal estado.



Foto 2: Baño 2 en mal estado.




Foto 3: Piso del corredor del aula 2 en mal estado



Foto 4: Realización de la cocina.



Foto 5: Piso mal estado del corredor del aula 1.



Foto 6: Piso en mal estado del corrdor del aula 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Georgina Ramirez Esquivel
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Pú

