



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo familiar educativo para el desarrollo NUFED No. 518	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero ixcanal, aldesa san Cristobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2454-45	FECHA:	27 de mayo del 2024



Foto1: meoramioento de muro perimetral parte 1



Foto 2: mejoramiento de muro perimetral parte 2



Foto 3: mejoramiento de piso de cocina



Foto 4: mejoramiento de estufa rural



Foto 5: mejoramiento de techo de cocina



Foto 6: mejoramiento de pila y deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

