


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio, el Tanetal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Tanetal, Aldea Monzon, Jalpatagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0015-43	FECHA:	16/08/2024 Modulo de cocina

 <p>Sustitucion de torta por piso</p>	 <p>Sustitucion de pila</p>
 <p>Reparacion de red de agua potable</p>	 <p>Sustitucion de deposito de agua potable</p>
<p>Falta foto.</p>	<p>Falta foto.</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EORM Caserio, el Talnetal	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Tanetal, Aldea Monzon, Jalpatagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0015-43	FECHA:	16/08/2024 Modulo de sanitario



Sustitucion de sanitario



Sustitucion de lamina




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio, el Talnetal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Tanetal, Aldea Monzon, Jalpatagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0015-43	FECHA:	16/08/2024 Modulo de aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio, el Talnetal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Tanetal, Aldea Monzon, Jalpatagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0015-43	FECHA:	16/08/2024 Modulo de aulas 2



Sustitucion de lamina y estructura



Mejoramiento de pared



Mejoramiento de muro



Mejoramiento de porton

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y selló del Presidente de la CFP	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA MONZON, JALPATAGUA	 Firma y Selló Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	---	---	--