

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X		
DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio, el Talnetal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Tanetal, Aldea Monzon, Jalpatagua		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0015-43	FECHA:	16/08/2024 Modulo de cocina		
Sustitucion de torta de piso		Sustitucion de pi	Sustitucion de pila		
Reparacion de red de agua potable		Sustitucuion de a	Sustitucuion de agua potable		
Foto 5:		Foto 6:			
Observación: Si es necesario	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de h	My al	DIRECCION DIRECCION Firma y Sello Director Centro Educativo Público		
	The state of the s		MONZON, JALPANO		



SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X	
DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio, el Talnetal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Tanetal, Aldea Monzon, Jalpatagua	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0015-43	FECHA:	16/08/2024 Modulo de sanitario	
Sustitucion de sani	tario	Sustitucion de la	mina	
Foto 3:		Foto 4:		
Foto 5:		Foto 6:	OFICIAL RURY	
Observación: Si as nacressi	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número o	do boing		
THE PROPERTY OF THE CENTER OF	Firma y sello del Presidente de la OPF	TAMETA MINTO	irma y Sello Director Centro Educativo Público	



ITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO		DURANTE	POSTERIOR X	
DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:		Jalpatagua	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio, el Talnetal		CCIÓN DEL ABLECIMIENTO:	Caserio el Tanetal, Aldea Monzon, Jalpatagua	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0015-43	FEC	HA:	16/08/2024 Modulo de aulas	
Reparacion de puerta			Reparacion sistema electrico		
Sustitucion de vidrios			Sustitucion de torta por piso ceramico		
Foto 5:				ELA OFICIAL APPL	
Observación: Si es necesar	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el númer	ro de hojas.		Jule In the State of the State	
	Firma y sello del Presidente de la OPF	PROPEL TALLETY,	Muta	DIRECCION STANDARD Sello Director Centro Educativo Público	



SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio, el Talnetal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Tanetal, Aldea Monzon, Jalpatagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0015-43	FECHA:	16/08/2024 Modulo de aulas 2
Sustitucion de lami	na y estructura	Mejoramiento d	e pared
Mejoramiento de n	nuro	Mejoramiento d	le porton
Foto 5:		Foto 6:	
			OFICIAL PLAN
Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualiza	CONSERVUE FACA	Firms of Sello Director Centro Educativo Público