

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0414-43	FECHA:	3/10/2024




Sustitución de lámina por lámina troquelada



Sustitución de estructura de metal en la cocina.



Sustitución de tubería de cemento por tubería PVC línea principal de aguas



Sustitución de caja de registro y tapaderas



Sustitución de malla por blok



Pintura de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Residente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0414-43	FECHA:	3/10/2024

	
Sustitución de portón	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---