


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0414-43	FECHA:	27/11/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada



Sustitución de estructura de metal en la cocina.



Sustitución de tubería de cemento por tubería PVC línea principal de aguas



Sustitución de caja de registro y tapaderas



Se Sustitución de todo el Muro por que no tenia suficiente hierro en la fundición



Sustitución de Portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

