



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jicaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0417-43	FECHA:	26/11/2024




Sustitución deplancha.

sustitución de lamina por lamna troquelada cal. 26




sustitución de torta por piso

Repello y cernido interior en cocina




Pintura en puerta

Instalación de Ventanas



sustitución de puertas

Pintura en puertas



Construcción de mesa para cocina


Ampliación de plancha para cocina




sustitución de canal

sustitución de lavadero de manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jicaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0417-43	FECHA:	26/11/2024



Sustitución de torta por piso



sustitución de lamina por lamina troquelada cal. 26



Construcción de dos hiladas de block sobre paredes existentes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público