

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jaipatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San José La Loma, Jaipatagua, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0420-43	FECHA:	3/10/2024



Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de estructura de madera por estructura de metal



Sustitución de piso de torta de concreto



Reparación de banquetas de concreto



Sustitución de tuberías PVC línea principal aguas negras



Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jaipatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldeia San José La Loma, Jaipatagua, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0420-43	FECHA:	3/10/2024



Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos



Alisado en muro



Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---