

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0421-43	FECHA:	9/9/2024

 <p>Sustitución de torta más instalación de piso. sustitución de pila.</p>	 <p>Remozamiento de cocina de leña. Repello y cernido en interior</p>
--	--

 <p>instalación de piso en sanitarios y azulejo en lavamanos.</p>	 <p>Pintura en puertas, instalación de agua, y reparación de la red de agua potable.</p>
---	---

 <p>sustitución de banquetas, en aulas, sanitarios y cocina.</p>	 <p>Demolición y retiro de piso de granito existente, fundición de base e instalación de Piso.</p>
---	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Mirna Mexiella Rueda Vasquez Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea El Aceituno, Jutiapa</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0421-43	FECHA:	9/9/2024




Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Pintura en costaneras existentes.



Pintura en puertas.



Reparación del portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el orden de fotos.

Mirna Marcial Rueda U.  Firma y sello del Presidente de la OPF

  Firma y Sello Director Centro Educativo Público