

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0421-43	FECHA:	30/10/2024



Sustitución de torta más instalación de piso. sustitución de pila.



Remozamiento de cocina de leña. Repello y cernido en interior



instalación de piso en sanitarios y azulejo en lavamanos.



Pintura en puertas, instalación de agua, y reparación de la red de agua potable.



sustitución de banquetas, en aulas, sanitarios y cocina.



Demolición y retiro de piso de granito existente, fundición de base e instalación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Mariella Rueda Viquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta El Aceituno, Jalpatagua, Jutiapa



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0421-43	FECHA:	30/10/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Pintura en costaneras existentes.



Pintura en puertas.



Reparación del portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Myriam Rueda Vásquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

