

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0421-43	FECHA:	22/11/2024



Sustitución de torta más instalación de sustitución de pila.



Remozamiento de cocina de leña. Repello y cernido en interior



instalación de piso en sanitarios y azulejo en lavamanos.



Pintura en puertas desanitarios, instalación de agua, y reparación de la red de agua potable.



sustitución de banquetas, en aulas, sanitarios y cocina.



Demolición y retiro de piso de granito existene, fundición de base e instalación de Piso en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Mirna Mariela Rueda Vargas  
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0421-43	FECHA:	22/11/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Pintura en costaneras existentes.



Pintura en puertas.



Reparación del portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público