

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL AMATE JALPATAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATE JALPATAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0422-43	FECHA:	7/10/2024



Sustitución de lamina por lamina troquelada




Mantenimiento de estructura en aulas



Mantenimiento y sustitución de chapas en puertas de aulas



Mantenimiento y Sustitución de Vidrios



Sustitución de lamina y mantenimiento de estructura metalica



Sustitución de inodoros, limpieza de fosa séptica, Mantenimiento de puertas y sustitución de piso de granitos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales (actualizar el número de hojas)

Berfilio ROSAS Barrera
 Firma y sello del Presidente de la OMP

B. M. [Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL AMATE JALPATAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATE JALPATAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0422-43	FECHA:	7/10/2024




Sustitución de lamina por lamina troquelada, estructura, repello, cernido, y piso



Sustitucion de puersta de cocina



Sustitución de estufa rural por plancha



Sustitución de pila de cemento



Mantenimiento de Porton



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berthel: O ROSAS Barreira
 Firma y sello del Presidente de la OPF



B-M [Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

