

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATE JALPATAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0422-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA.



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



Foto 3: INSTALACIÓN DE CHASPAS EN PUERTA



FOTO 4. MANTENIMIENTO E INTALACIÓN DE VIDRIOS




FOTO 5: RECONSTRUCCIÓN DE BAÑOS



FOTO 6: CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berfilio ROSAS BAYRÉS
 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL AMATE JALPATAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATE JALPATAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0422-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, ESTRUCTURA, REPELLO Y CERNIDO EN COCINA



Foto 3: INSTALACIÓN DE PLANCHA EN COCINA



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PORTÓN



FOTO 5: INSTALACIÓN DE PORTÓN



FOTO 6: PINTURA EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berfilio Rojas Barrera
Firma y sello del Presidente de la OPF



B. M. Lora
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

