

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATE JALPATAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0422-43	FECHA:	21/11/204



Foto 1: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS




Foto 2: FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA EN AULAS




Foto 3: FINALIZACIÓN DE INSTALCIÓN DE PUERTAS EN AULAS



FOTO 4: FINALIZACIÓN LA INTALACIÓN DE LOS VIDRIOS



FOTO 5: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA, ESTRUCTURA, CAMBIO DE FOSA SÉPTICA Y INODOROS



FOTO 6: FINALIZACIÓN DE COCINA SUSTITUCIÓN DE LAMINA, ESTRUCTURA, REPELLO, CERTIFICACIÓN Y TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berfilio ROSAS Barrer
Firma y sello del Presidente de la OPF



B.M. Lopez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATE JALPATAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0422-43	FECHA:	21/11/2014



Foto 1: FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA EN LA COCINA




Foto 2: FINALIZACIÓN DE INSTALCIÓN DE PLANCHAS DE COCINA



Foto 3: FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PORTÓN



FOTO 4: FINALIZACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berfilio Rojas Barrios
Firma y sello del Presidente de la OPF



B.M. J.M.
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

