

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA EL JICARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0430-43	FECHA:	22/02/2024



Sustitución de lamina y mantenimiento de estructura de aulas



Mantenimiento de puertas mas chapas y balcones.




Sustitucion de estructura metalica, lamina y torta por piso en la cocina



Sustitución de estructura metalica, lamina y un sanitario



Sustitución de muro y malla



Sustitución de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Pública	
---	---	---	---