

REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Conguaco |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Rosario Rincon |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-13-0008-43 | FECHA: | 22/02/2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público