



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SINCUYAL, ALDEA EL BARRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0009-43	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. 01 Muro Perimetrak




FOTO No. 02 Baño implementación sanitario y puerta



FOTO No.03 Ventanales, puerta y piso



FOTO No.04 Puerta



FOTO No.05 Sustitución de paredes baño, piso y puerta



FOTO No. 06 Instalación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

**Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío El Sincuyal  
Consejo de Padres de Familia  
Aldea El Barro, Conguaco, Jutiapa**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

