



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sincuyal, Aldea El Barro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0009-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Sustitución paredes de lamina por block.



Foto 2: Implementación de muro perimetral.



Foto 3: Implementación de muro perimetral.



Foto 4: Implementación de tubería de drenaje.



Foto 5: Sustitución paredes de lamina por block.



Foto 6: Sustitución de letrina por baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA
CASERIO EL SINCUYAL
ALDEA EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público