



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sincuyal, Aldea El Barro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0009-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 1: Sustitución paredes de lamina por block.



Foto 2: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 3: Sustitución letrina por mingitorio.



Foto 4: Sustitución de letrina por baño.




Foto 5: Implementación de mesa para servir alimentos.



Foto 6: Sustitución de techo e implementación de puertas y balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

