

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0011-43	FECHA:	1/10/2024




FOTO No. 01 Terminacion de paredes de aulas




FOTO No. 02 Instalacion de puerta



FOTO No.03 Instalacion de balcones metalicos




FOTO No. 04 Muro perimetral



FOTO No. 05 Instalacion y construccion de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

