

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | CONGUACO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA EL COLORADO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-13-0011-43 | FECHA: | 18/11/2024 |




FOTO No.01 INSTALACION DE TECHO



FOTO. No.02 LEVANTADO DE AULA SOLO AUMENTARLE UN POCO



FOTO NO.03 FUNDICION DE LOSA EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

