

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0011-43	FECHA:	25/11/2024






FOTO No.01 INSTALACION DE TECHO





FOTO. No.02 LEVANTADO DE AULA SOLO AUMENTARLE UN POCO



FOTO NO.03 FUNDICION DE LOSA EN AULA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la ORF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público