



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0012-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Muro Perimetral



Foto 2: Muro Perimetral




Foto 3: Piso en aula



Foto 4: Piso en aula




Foto 5: Cocina




Foto 6: Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director-Centro Educativo Público

