



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Franquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 13 - 0013 - 43	FECHA:	29/08/2024



FOTO No. 1 Cocina sin Paredes



FOTO No. 2 Polleton



FOTO No. 3 Baños labables



FOTO No. 4 Baños Labables



FOTO No. 5 Cerco de Alambre



FOTO No. 6 cerco de Alambre

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

