



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL FRANQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0013-43	FECHA:	



Foto 1: Sanitarios



Foto 2: Sanitarios



Foto 3: Cocina



Foto 4: Estufa



Foto 5: Energia Electrica



Foto 6: Mesa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

