



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL FRANQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0013-43	FECHA:	



Foto 1: Sanitario



Foto 2: Sanitarios



Foto 3: Cocina terminada




Foto 4: torta de concreto



Foto 5: Mesa de concreto



Foto 6: Puerta, ventas y techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan G M
Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

