



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PILITAS, ALDEA LAS PILITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0015-43	FECHA:	21/06/2024



FOTO No. 01 Muro Perimetral



FOTO No. 02 Cambio de techo



FOTO No. 03 Sustitucion de muro perimetral



FOTO No. 04 sustitucion de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Magdalena Alvarado (o) / c

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

