



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PILITAS, ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0015-43	FECHA:	20/11/2024 ✓



FOTO No. 01 SUSTITUCION DE TECHO DE DURALITA POR LAMINA TROQUELADA




FOTO No.02 SUSTITUCION DE MALLA METALICA CON TUBO GALBANIZADO



FOTO No.03 INSTALACION DE TECHO EN MODULOS DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Falta Sello OPF