



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pericón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0017-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Cocina sin paredes, sin puerta y ventana, nada de segura para resguardar utensilios de cocina.



Foto 2: Area de cocina sin piso, sin polleton y mesa para la preparación de alimentos.



Foto 3: Puertas en mal estado y poco segura.



Foto 4: Ventana son poco seguras

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

