

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARADERO ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0018-43	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. 1 SUSTITUCION DE PAREDES POR AMPLIACION DE COCINA Y SUSTITUCION DE PLANCHA



FOTO No.2 SUSTITUCION DE TECHO Y COSTANERA




FOTO No. 3 INSTALACION DE UNA PUERTA METALICA Y UN TINACO




FOTO No. 4 SUSTITUCION DE TECHO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Elva Maritza Enriquez  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

